



LLANTAS PALONEGRO

NIT. 5.132.535-3

Alineación de Dirección y Luces, Balanceo, Montaje,
Engrase, Frenos, Suspensión

Av. Quebrada Seca No. 20-71 Esq. - Tels: 6343725 - 6422535 - Fax: (97)6335983
Bucaramanga - Colombia



Señor(a): _____ Tel.: _____

Vehículo marca: _____ Placa: **BVH 010** Modelo: _____

DIAGNÓSTICO DE SUSPENSION N° 1698

Para la correcta alineación de su vehículo es necesario reparar y/o cambiar las siguientes piezas defectuosas

<input type="checkbox"/> Bujes contera	<input type="checkbox"/> Izq <input type="checkbox"/> Der	<input type="checkbox"/> Revisar rodamientos rueda trasera izquierda
<input type="checkbox"/> Bujes tijera superior	<input type="checkbox"/> Izq <input type="checkbox"/> Der	<input type="checkbox"/> Reparar cremallera
<input checked="" type="checkbox"/> Bujes tijera inferior PURIO	<input checked="" type="checkbox"/> Izq <input type="checkbox"/> Der	<input type="checkbox"/> Ajustar cremallera
<input checked="" type="checkbox"/> Bujes templete TRASEROS	<input checked="" type="checkbox"/> Izq <input checked="" type="checkbox"/> Der	<input type="checkbox"/> Cuplin de cremallera
<input type="checkbox"/> Bujes brazo compensador		<input type="checkbox"/> Reparar botella de dirección
<input type="checkbox"/> Bujes barra larga de dirección		<input type="checkbox"/> Ajustar botella de dirección
<input checked="" type="checkbox"/> Bujes barra estabilizadora DELANTE-TRASER.		<input type="checkbox"/> Dado de dirección
<input type="checkbox"/> Bujes interno de cremallera		<input type="checkbox"/> Amortiguadores delanteros
<input type="checkbox"/> Bujes soporte de cremallera		<input type="checkbox"/> Amortiguadores traseros
<input type="checkbox"/> Bujes caracol	<input type="checkbox"/> Izq <input type="checkbox"/> Der	<input type="checkbox"/> Enderezar o cambiar templete trasero derecho
<input type="checkbox"/> Esférica superior	<input type="checkbox"/> Izq <input type="checkbox"/> Der	<input type="checkbox"/> Enderezar o cambiar templete trasero izquierdo
<input type="checkbox"/> Esférica inferior	<input type="checkbox"/> Izq <input type="checkbox"/> Der	<input type="checkbox"/> Puente de chasis
<input type="checkbox"/> Brazo compensador		<input type="checkbox"/> Espirales delanteros
<input type="checkbox"/> Brazo oxilante	<input type="checkbox"/> Izq <input type="checkbox"/> Der	<input type="checkbox"/> Espirales traseros
<input type="checkbox"/> Biela de dirección		<input type="checkbox"/> Nivelar altura parte delantera
<input type="checkbox"/> Terminal axial o colombina	<input type="checkbox"/> Izq <input type="checkbox"/> Der	<input type="checkbox"/> Nivelar altura parte trasera
<input type="checkbox"/> Terminal corto	<input type="checkbox"/> Izq <input type="checkbox"/> Der	<input type="checkbox"/> Nivelar altura parte trasera
<input type="checkbox"/> Terminal largo	<input type="checkbox"/> Izq <input type="checkbox"/> Der	<input type="checkbox"/> Nivelar altura parte trasera
<input type="checkbox"/> Barra larga de dirección		<input type="checkbox"/> Cambiar rodillo cabezera amortiguador derecho
<input type="checkbox"/> Guardapolvo eje lado rueda	<input type="checkbox"/> Izq <input type="checkbox"/> Der	<input type="checkbox"/> Cambiar rodillo cabezera amortiguador izquierdo
<input type="checkbox"/> Guardapolvo caja eje	<input type="checkbox"/> Izq <input type="checkbox"/> Der	<input type="checkbox"/> Cambiar retenedor
<input type="checkbox"/> Guardapolvo cremallera lado	<input type="checkbox"/> Izq <input type="checkbox"/> Der	<input type="checkbox"/> Cambiar retenedor polea
<input type="checkbox"/> Revisar rodamientos rueda delantera derecha		<input type="checkbox"/> Cambiar bujes de control de cambios
<input type="checkbox"/> Revisar rodamientos rueda delantera izquierda		<input type="checkbox"/> Cambiar retenedor todo caja izquierda
<input type="checkbox"/> Revisar rodamientos rueda trasera derecha		<input type="checkbox"/> Cambiar retenedor todo caja derecha

32 OTROS: **MUÑECOS TRASE-DELANTE.**

223 + 100. - 323.

Diagnóstico realizado por **Alexis HERRAZO** Fecha: **01-12-18**



Llantas Palonegro

Automóvil, camioneta, buseta, camión y moto



AVENIDA QUEBRADA SECA N° 20-71 ESQUINA
TELÉFONOS: (097) 642 2535 - 6343725 - 633 5983
CEL. 314 4111593
BUCARAMANGA - COLOMBIA
e-mail: hectorplataomez@yahoo.com

HECTOR PLATA GOMEZ
NIT. 5.132.535-3 REGIMEN COMÚN N° 04-065-20

SEÑORES:

ORTIZ CHAPARRO ZAYDA MARIA
NIT: 63335444 6301929- ()
CALLE 42 19-52

FACTURA DE VENTA N° P 184482

CONTADO	FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO	
	01	12	18	01
	12	18	01	18

CODIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
930458	2	185/60 R14 ENERGY XM2 MICHELIN	0.00	168.067,23
ALI	1	ALINEACION DIRECCION COMPUTARIZAD-7.14	37.815,13	37.815
BAL	4	BALANCEO EQUIPO DIGITAL 33.33	8.403,36	33.613
050157	2	VALVULA CAUCHO AUTO Y CTA	1.680,67	3.361
SUBTOTAL :				410.924
CUOTA I.V.A. :				78.076



Vendedor : 1094-Y-AN

HECTOR PLATA GOMEZ

RECIBI

FECHA RECIBO D M A

ACEPTACIÓN
FIRMA Y C.C. NIT. Y SELLO

NETO A PAGAR

489.000

NO SOMOS PRODUCTORES, LA CALIDAD DE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE
Alineación de Dirección y Luces, Balanceo, Montaje, Frenos, Mecánica Rápida, Suspensión con equipos electrónicos.

NOTAS: 1- ESTE DOCUMENTO ES UN TITULO VALOR QUE SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO DE ADHERO CON LOS ARTICULOS 772 AL 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. 2- SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 3- EN CASO DE MORA CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LA LEY. 4- FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE HECTOR PLATA GOMEZ AGENTE RETENEDOR DE IVA AL REGIMEN SIMPLIFICADO.

- ORIGINAL -

RENE AGUILAR BOA NIT. 91.269.371-4 TEL. 4428474 - RESOLUCIÓN DIAN N° 1878207963055 FECHA: 2018/04/06 SERIE P:18001 AL P:190000 AUTORIZA VENCE 12 MESES